


日塗工 整理No.	2014-18	労働災害状況調査表	
発生会社 事業所			
災害発生場所	製造課 1F 分散機		
災害発生日時	2013年 12月 26日(金) 16時 30分 天候( ) 温度( °C)湿度( %)		
災害区分	不 <del>休</del> 災害 休業災害(休業:△日)		
被災者	部門	製造課 第1係	
	年齢	19歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
	傷病名	病名 ( 打撲 )	
	傷病部位	額、鼻	
災害発生状況	分散機上部配管を取り外し中、スパナがナットか 抜け、すかさされた形となりバランスを崩したため、 スパナを放した。スパナが床に落下する途中に 額と鼻に衝突し打撲した。		状況概略(写真orイラスト)
			
災害の型 <sup>※1)</sup> 4 飛来、落下		作業の形態: 定常、 <input checked="" type="radio"/> 非定常、その他( )	
起因物: 分散機、スパナ		特記事項 なし	
原因分類	1.人的要因(man)	力づくでスパナを回したので、不安定な状態となった。	
	2.物に関する要因(machine)	高所を踏み台を使用せずポンプを土台に不安定な足場で実施。	
	3.環境要因(media)	高所で狭い。	
	4.管理的要因(management)	適合した工具とボルトの緩め方に問題があった。教育していなかった。	
対策	決められた踏み台を使用。適合した道具を使用し、緩め方の教育。		
	対策分類 <sup>※2)</sup> : 1-6 教育		
備考	類似箇所の摘出:		

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)