



日塗工 整理No.(日塗工記入)		2015-09	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所					
災害発生日時		2014年 8月4日(月)午後3時30分		天候(晴れ) 温度(℃)湿度(%)	
災害区分		不 休 災害		休業災害(休業: 日)	
被災者	部門	生産部 反応工場		雇用形態 正 社 員、派遣、契約、その他()	
	年齢	59歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 女	勤続年数 41年	経験年数 38年
	傷病名	病名(切創)			
	傷病部位	左前腕			
災害発生状況	10トン重合釜内部でタンク内壁にこびりついた樹脂を剥ぎ取る作業をしていた。右手にスクレーパーを持ち、左手で前方に手をついて、体を支えていた。右手で剥ぎ取っていた時に空振りし、左手前腕部を刺した。 この作業は年間3から4回実施している。		状況概略(写真orイラスト)		
					
					
災害の型 ^{※6} 切れこすれ		作業の形態: 定常、非 定 常、その他()			
起因物: スクレーパー		特記事項			
原因分類	1.人的要因(man) 半袖の作業着を使用。ムリな姿勢での作業。思うように作業ができず、あせりながらの作業。				
	2.物に関する要因(machine) カミソリの刃のようなスクレーパーを使用。今まで使用してきた工具の中で最も作業しやすい工具を使用。				
	3.環境要因(media) 重合釜の内部での作業で安定な姿勢が取れない。				
	4.管理的要因(management) 特に作業手順は定められていない。				
対策	1. 長袖の作業着を使用する。				
	2. 取りあえず、スクレーパーは使用していく。工具も検討していく。				
3. 作業日程に余裕を持たせる。					
4. 危険な作業であることを認識させる。					
対策分類 ^{※2)} : 1-6、2-4					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)