

日塗工 整理No.(日塗工記入)	2015-46	労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時	2015年 5月11日(月) 16時00分 天候(晴) 温度(20℃)湿度(20%)				
災害区分	不休災害 <u>休業災害</u> (休業:69日) 8月19日現在休業中				
被災者	部門	製造課	雇用形態 正社員 <u>派遣</u> 契約、その他()		
	年齢	42歳	性別: <u>男</u> 女 勤続年数 2ヶ月 経験年数 2ヶ月		
	傷病名	病名 (骨折)			
	傷病部位	右大腿骨頸部			
災害発生状況	第2工場 1階塗料製造所において、塗料をろ過容器に充填した後、充填機を洗浄した。その際に床にこぼれた溶剤を拭き取り、別作業に移るため歩いて移動した。方向転換しようとした際、安全靴の底に付着していた溶剤で滑り転倒した。		状況概略(写真orイラスト) 		
	災害の型 ^{※1)}	2 転倒		作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他()	
	起因物:	床にこぼれた溶剤		特記事項	もともと骨が弱い体質であったとのこと
	原因分類	1.人的要因(man) 安易的な行動			
		2.物に関する要因(machine)			
3.環境要因(media)					
4.管理的要因(management) 危険予知の不足					
対策	安全靴に溶剤が付着した場合、オイルキャッチャーか紙ウエス等で拭き取り滑らないか確認してから次の作業に移る。安全衛生委員会にて審議し、他に良い対策がないことからこれを再発防止策とした。				
	対策分類 ^{※2)} :	1-6 教育 2-4 危険認識			

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)