



日塗工 整理No.(日塗工記入)	2016-42	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所				
災害発生日時	2016年 06月08日(木) 14時 00分頃 天候(晴) 温度(21℃)湿度(%)			
災害区分	不 休 災害 休業災害(休業:△日)			
被災者	部門	製造部門		
	年齢	35歳	性別: <u>男</u> 女	
	雇用形態	<u>正社員</u> 、派遣、契約、その他(パート)		
	勤続年数	9年	経験年数 2か月	
	傷病名	病名 (左脚膝損傷)		
	傷病部位	左脚膝		
災害発生状況	充填作業場において、500Lの移動式タンクに入っている調色された塗料を、右図①のような移動式ポンプを用いて充填作業中、移動式タンク内の塗料が少なくなったため、移動式ポンプの先に置いてある移動式タンクを斜めに傾けようと作業者が急いでホースを跨ごうとしたとき、跨ぎ切れずに右図①のような形でホースの止め金に左ひざを強くぶつけてしまい、損傷した。		図 ① ②	
				
				
	災害の型 ^{※1} : 3 激突(当たる、ぶつかる)		作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他()	
	起因物: ポンプとホースの継手留め金		特記事項	
原因分類	1.人的要因(man) 慣れた作業場における不注意			
	2.物に関する要因(machine) 継手の留め金のねじ部分が上面につけてあったため			
	3.環境要因(media) 作業場が整理整頓されていなかった			
	4.管理的要因(management) 身近なところの5Sができていない			
対策	1.作業場の整理整頓の徹底(床面に不要な物をおかない)			
	2.ポンプとホースの留め金のねじ部分を下面へ向けた			
対策分類 ^{※2} : 1-3 リスクアセスメント 2-4危険認識				
^{※1} ①から選択 ^{※2} ②から選択(複数可)				