

日塗工 整理No.(日塗工記入)	2017-8	労働災害状況調査表	
発生会社 事業所			
災害発生日時	2016年 4月26日(水) 16時 00分 天候( 晴れ ) 温度( °C)湿度( %)		
災害区分	<input checked="" type="radio"/> 不休災害 <input type="radio"/> 休業災害 (休業: 日)		
被災者	部門	製造グループ	雇用形態 <input checked="" type="radio"/> 正社員、派遣、契約、その他( )
	年齢	46 歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
	傷病名	病名 ( 裂傷 )	
	傷病部位	右耳	
災害発生状況	攪拌機の軸に付着している塗料を紙でそぎ落とし、その紙を捨てに行こうとした。次に近道をしようとして隣にある攪拌機の羽根(高さ約115cm)の下をくぐろうとした時、目測を誤り攪拌機の羽根に右の耳が当たり約3cmの裂傷を負った。		状況概略(写真orイラスト) 
	災害の型 <sup>※1)</sup>	6. 切れ、こすれ	作業の形態: <input checked="" type="radio"/> 定常、非定常、その他( )
	起因物:	攪拌機	特記事項
	原因分類	1.人的要因(man) 攪拌機羽根の保護カバーをしていない。羽根の高さを高い位置で停止。羽根の下を通ろうとした。 2.物に関する要因(machine) 攪拌機羽根の保護カバーをしていない。 3.環境要因(media) 4.管理的要因(management) 安全教育	
対策	①使用していない攪拌機は下に下げて保護カバーをする。 ②保護カバーが不足している時は直ちに補充して使用する。 ③攪拌機の羽根には近寄らない。 ④攪拌機を使用しない時の措置を徹底する。		
	対策分類 <sup>※2)</sup> : 1-2、1-3、1-6		

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)