

日塗工 整理No.(日塗工記入)		2017-20		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所							
災害発生日時		2016年11月4日(金) 14時00分		天候(晴)		温度( °C)	湿度( %)
災害区分		不休災害					
被災者	部門	生産管理部 製造課		雇用形態 正社員			
	年齢	48歳	性別: 男	勤続年数	27年	経験年数	15年
	傷病名	病名 ( 左足アキレス腱周囲炎 )					
	傷病部位	左足首					
災害発生状況				状況概略(写真orイラスト)			
	製品充填ラインの中1F充填ホース接続場でフレキシブルホースをタンクに接続後に立ち上がり体の向きを反転した際に左足首に痛みがはしった。						
	シップを貼り、様子を見たが、痛みが激しくなったので、病院にて診察を受けた。						
災害の型 <sup>※1)</sup>		9動作の反動		作業の形態 : 定常			
起因物 :		特記事項					
原因分類	1.人的要因(man) :						
	2.物に関する要因(machine) :						
	3.環境要因(media) : 昇降階段前の足場が少し狭い。						
	4.管理的要因(management) :						
対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業前の準備体操を確実にを行い、身体の状態を十分注意し作業に従事する。</li> <li>必要に応じてストレッチ等も行う。</li> </ul>						
	対策分類 <sup>※2)</sup> :		1-6教育、 2-4危険認識				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)