

日塗工 整理No. (日塗工記入)		2017-54		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所							
災害発生日時		2017年 7月 5日(木) 14時 00分		天候(雨のち晴) 温度(- °C)湿度(- %)			
災害区分		不休災害		休業災害(休業:-日)			
被 災 者	部門	工事業者		雇用形態 (正社員)、派遣、契約、その他()			
	年齢	20歳	性別:(男) 女	勤続年数	2年1か月	経験年数	2年1か月
	傷病名	裂傷					
	傷病部位	右手首					
災 害 発 生 状 況	<p>外壁塗装工事のため、足場9段目においてスクレーパーを使用して塗膜剥離作業中、なかなか落ちないので力を入れたところ、勢いがつき体を支えていた右手手首を切傷した。 なお、保護具は切創防止用の手袋を使用していたが切傷箇所は手袋以外の部分であった。</p>			状況概略(写真orイラスト)  この工具では剥離ができなかった。			
	災害の型 ^{※1)}	6. 切れ、こすれ		作業の形態:(定常)、非定常、その他()			
	起因物:	スクレーパー		特記事項			
原 因 分 類	1.人的要因(man)						
	事故のKYは実施しており、保護具として切創防止手袋を着用していたが、手袋以外の部分で切傷した。						
	2.物に関する要因(machine)						
	手動工具では剥離作業がし難かった。						
3.環境要因(media)							
高所及び足場が狭いため、無理な姿勢での作業が発生する。							
4.管理的要因(management)							
工事周辺、足場外からの安全確認は実施していたが、足場内部は施工業者が行っていた。							
対 策	①切創手袋を着用したうえで、耐切創サポーターを着用する。						
	②塗膜の剥れにくい部分は、後で電動工具にて塗膜剥離を行う。						
	③ブラケット足場を追加し壁との隙間を少なくし作業場所の確保も行った。						
	④関係部署が月に1回、足場内の安全パトロールを実施する。						
対策分類 ^{※2)} :1-2災害・事故の想定と対応、1-6教育、2-4危険認識							

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)