

日塗工 整理No. (日塗工記入)		2017-56		労働災害状況調査表	
発生会社 事業所					
災害発生日時		2017年 8月 28日(月) 12時 15分 天候(晴れ) 温度( - °C)湿度( - %)			
災害区分		( 不休災害 )		休業災害 (休業:一日)	
被 災 者	部門	営業		雇用形態 ( 正社員 )、派遣、契約、その他( )	
	年齢	58歳	性別: ( 男 ) 女	勤続年数 18年10か月	経験年数 18年10か月
	傷病名	裂傷			
	傷病部位	頭部			
災 害 発 生 状 況	顧客先の塗装ブース屋根上の給気フィルターを交換作業中、ブース屋根上に立てかけてあった、フィルター収納ボックスの蓋(鉄製約10kg)に作業者の足が当たり、地上で指示監督していた作業者の頭上へ落下した。 (フィルター交換のみの為、誤った判断で着帽のみでヘルメットは未着用)		状況概略(写真orイラスト)		
					
	災害の型 <sup>※1)</sup>	4. 飛来、落下		作業の形態: 定常、( 非定常 )、その他( )	
起因物: フィルター収納ボックスの蓋		特記事項			
原 因 分 類	1.人的要因(man)				
	ヘルメット着用の習慣がなかった				
	2.物に関する要因(machine)				
	-				
3.環境要因(media)					
-					
4.管理的要因(management)					
販売商品の機器、設備の簡易メンテナンスについて、安全面でのマニュアルが作成されていなかった					
対 策	①作業マニュアルに危機管理(安全面)マニュアルを作成し、徹底する				
	②機器、設備メンテナンス業務を確認し、危険性のある作業は専門業者へ委託する				
	③ヘルメット着用のルール化し社内用のヘルメットの他に、営業車にもヘルメットを常時携帯する				
対策分類 <sup>※2)</sup> : 1-2災害・事故の想定と対応、1-6教育、2-4危険認識					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)