

| 整理No.2018-39 | | 労働災害状況調査表 | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 発生会社 事業所 | | | | | |
| 災害発生日時 | | 2017年 10月 18日(水) 19時 30分 天候(曇) 温度(19℃)湿度(-%) | | | |
| 災害区分 | | 不休災害 休業災害(休業:△日) | | | |
| 被災者 | 部門 | 生産部門 | | 雇用形態 正社員、派遣、契約(その他(嘱託社員)) | |
| | 年齢 | 61歳 | 性別(男)女 | 勤続年数 31年 | 経験年数 25年 |
| | 傷病名 | 病名(軽骨折) | | | |
| | 傷病部位 | 左足親指 | | | |
| 災害発生状況 | 混合ミキサー内のスクューを交換作業をするため 近くに立て掛けてあったスクューを横にする際に 腰くらいの高さに傾けた所で手が離れてしまい スクューが左足に落下した。安全靴を着用していたが 左足親指から、出血があり病院へ行くよう話したが 被災者が大丈夫であると判断したため、病院へ 行かず帰宅した。しかし、翌日になっても出血が 止まらないため、病院で受診した結果、左足の 親指が軽骨折していた。 | | 状況概略(写真orイラスト) | | |
| | | |  | | |
| | 災害の型 ^{※1)} | 4 飛来、落下 | 作業の形態: 定常(非定常、その他()) | | |
| 起因物: | | スクュー | | 特記事項 | |
| 原因分類 | 1.人的要因(man) | | 無理な体勢で行った: 不安全行動 | | |
| | 2.物に関する要因(machine) | | スクュー交換時の危険意識の欠如 | | |
| | 3.環境要因(media) | | 安全指示、危険作業の指示不足 | | |
| | 4.管理的要因(management) | | 作業指示の不徹底 | | |
| 対策 | man : 不安全行動、無理な体勢での作業をしない | | | | |
| | machine : スクュー交換時は、横にして移動し、スクューにアイボルトを取付けチェーンブロックを使用することとし、media : 職場責任者、生産部員への決め事・ルールの再確認、再徹底 | | | | |
| management: | | スクュー保管時は、立てかけずに横置き保管とした ※「横置き保管」と注意喚起表示を実施 | | | |
| 対策分類 ^{※2)} : | | 1-2 災害・事故の想定と対策、2-4 危険認識 | | | |
| 備考 | 類似箇所の摘出: | | | | |
| | | | | | |

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)