


日塗工 整理No.(日塗工記入)		2018-6		労働災害状況調査表	
発生会社 事業所					
災害発生日時		2017年 6月 26日(月) 13時 30分 天候(晴れ) 温度(°C)湿度(%)			
災害区分		<input checked="" type="radio"/> 不休災害 <input type="radio"/> 休業災害 (休業: 1 日)			
被災者	部門	製造		雇用形態 <input checked="" type="radio"/> 正社員、派遣、契約、その他()	
	年齢	60 歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	勤続年数 31年	経験年数 31年
	傷病名	骨折			
	傷病部位	左手薬指			
災害発生状況	昇降式の攪拌機の羽根交換作業中に、羽根を上下から挟んで固定する円盤状の部材を固定しようとしたが、他の作業員から相談があり		状況概略(写真orイラスト) 		
	しゃがみこんでしばらく話しこんだ。				
	その時、部材が地面についた本人の薬指の上に落下して薬指を骨折した。				
災害の型 ^{※1)}		4. 飛来・落下		作業の形態: 定常 <input checked="" type="radio"/> 非定常、その他()	
起因物: 攪拌機		特記事項			
原因分類	1.人的要因(man)				
	部材を固定しないまま別の行動を行った。				
	2.物に関する要因(machine)				
	3.環境要因(media)				
現場のリーダーであり相談を受けていた。					
4.管理的要因(management)					
基本作業の不徹底					
対策	①機械修繕作業の安全教育を実施				
	②現場の作業員に注意喚起を実施。				
対策分類 ^{※2)} : 1-2、1-3、1-6					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)