

日塗工 整理No.(日塗工記入)	2014-26	労働災害状況調査表				
発生会社 事業所						
災害発生日時		2014年 9月24日(水) 15時00分 天候(曇り) 温度(26.9℃)湿度(58%)				
災害区分		不 休 災害 休業災害(休業:日)				
被 災 者	部門	製造第1課 Aライン		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他()		
	年齢	41歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数 11年 経験年数 9年		
	傷病名	病名 (火傷)				
	傷病部位	右足太もも 右手親指・人差し指・中指				
災 害 発 生 状 況	状況概略(写真orイラスト)					
	ワニス直火工場 中央出入り口で、蒸気バルブが締まっているのを確認後、地面に置かれた蒸気ホースの先端を、溶解槽に接続しようと動かしたところホース中に溜まっていた(蒸気が少し漏れていた)高温の蒸気と熱湯が飛び出したため、右足太もも右手親指、人差し指、中指を負傷した。					
	災害の型 [※] 7. 高温物との接触(やけど)				作業の形態 <u>定常</u> 非定常、その他()	
	起因物: 蒸気・熱湯				特記事項	
原 因 分 類	1.人的要因(man) ホースの先端を体に向けない手順であったが手順どおり行われなかった。					
	2.物に関する要因(machine) バルブからの蒸気漏れがあり修理依頼中であった。					
	3.環境要因(media)					
	4.管理的要因(management)					
対 策	1) 蒸気ホースの先端を絶対に人や自身に向けないよう、再度徹底教育を行った。					
	2) 蒸気漏れがありバルブ交換も含めて蒸気配管の改修を行った。					
対策分類 [※]		1-2, 1-4, 1-6, 2-4				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)