

日塗工 整理No. (日塗工記入)	2014-3 4	労働災害状況調査表	
発生会社 事業所			
災害発生日時	2014年 5月 13日(火) 14時 00分 天候(晴れ) 温度(- °C)湿度(- %)		
災害区分	<input checked="" type="radio"/> 不休災害 <input type="radio"/> 休業災害 (休業:△日)		
被災者	部門	技術部	
	年齢	42 歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
	雇用形態	<input checked="" type="radio"/> 正社員、派遣、契約、その他()	
	勤続年数	24年6カ月	経験年数 24年6カ月
傷病名	病名 (左足すね擦り傷損傷)		
傷病部位	左足すね		
災害発生状況	静電ブースで塗装終了後、セッティングボックスに塗装物を入れようと振り向いた時、足が滑って、床面の空洞になっていた箇所に左足が入った。		状況概略(写真orイラスト) 
	災害の型 ^{※1)}	9. 動作の反動、無理な動作	
	作業の形態	<input checked="" type="radio"/> 定常、非定常、その他()	
起因物	グレーチング		特記事項
原因分類	1.人的要因(man)		
	使用する人がある程度限定されており、慣例で業務を実施していた。		
	2.物に関する要因(machine)		
	グレーチングの著しい汚れがあり、清掃の為取り外したが、同型のもがなく外したままであった。		
3.環境要因(media)			
著しく汚れるまでの間の清掃実施ができていなかった。(上位者の管理不足)			
4.管理的要因(management)			
定期的な現場KY、教育訓練が実施できていなかった。			
対策	①同型のグレーチングを発注し、清掃時に交換できるように改善。		
	②現場KY、教育訓練の実施。		
	③ツールボックスミーティングの実施。		
	④定期交換チェック管理表の作成。		
対策分類 ^{※2)} : 1-2、1-6、2-2、2-4			

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)