


日塗工 整理No.(日塗工記入)	2016-34	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所				
災害発生日時		2015年 9月 25日(金) 11時00分 天候(雨) 温度(°C)湿度(%)		
災害区分		不 ^レ 休災害		
被災者	部門	生産部門		雇用形態 <u>正社員</u> 、
	年齢	51歳	性別: <u>男</u>	勤続年数 4年11ヶ月 経験年数
	傷病名	打撲、裂傷		
	傷病部位	左人差し指、中指		
災害発生状況	<p>自動充填機にて塗料を充填中にネジが緩んだことによりクランプ部が外れたため、手動操作に切り替え左手でロッドを持ち上げながらクランプを下げようとして自動操作に切り替えた際、クランプが下がってきたためにロッドに指を挟まれ、革手袋をしていたが左指に打撲が発生した。</p>		状況概略(写真orイラスト) 	
	災害の型 ^{※1)}	5. はさまれ、巻き込まれ		作業の形態: 定常 <u>非定常</u> 、その他()
	起因物: 自動充填機	特記事項		
原因分類	1. 人的要因(man): エアーを止めずに近道作業をしたことによる。			
	2. 物に関する要因(machine): エアーが入るとクランプが下がる仕組みになっている。			
	3. 環境要因(media)			
	4. 管理的要因(management): 操作のための手順書がなかった。			
対策	①専用の治具を作製してクランプの落下防止を行った。			
	②シリンダーを固定する固定事後を作製。			
	③当該作業を行う際には、エアースイッチを止めてから行う。			
対策分類 ^{※2)} : 1-4, 1-6, 2-1				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)