

整理No.		2017-24	労働災害状況調査表			
発生会社 事業所						
災害発生日時		2016年 7月 4日(月) 13時30分 天候(くもり) 温度(32℃)湿度(%)				
災害区分		<input checked="" type="radio"/> 不休災害 <input type="radio"/> 休業災害 (休業: 日)				
被災者	部門	技術部門		雇用形態 <input checked="" type="radio"/> 正社員、派遣、契約、その他(パート)		
	年齢	25歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	勤続年数	3ヶ月	
	傷病名	切創				
	傷病部位	右手親指				
災害発生状況	グラビア印刷機洗浄中、鋭利な金属製のブレード越しで刷毛洗浄をしようとして、右手親指付け根をブレードで切った。 本人は研修終了直後の新入社員であり、当該機器の使用経験が浅く、洗浄作業は初めてであった。 熟練者と作業を行っており、作業の危険性は事前に説明を受けていたが、認識が不十分であった。 保護具は薄手の布手袋+ゴム手袋を着用していた。		状況概略(写真orイラスト) 			
	災害の型 ^{※1)}	6. 切れ、こすれ		作業の形態: <input checked="" type="radio"/> 定常、非定常、その他()		
	起因物	グラビア印刷機のブレード		特記事項		
原因分類	1. 人的要因(man): 当該作業の危険性の認識不足					
	2. 物に関する要因(machine): 適切な保護具を着装していなかった。					
	3. 環境要因(media)					
	4. 管理的要因(management): 教育を行ったが認識が不足していた。					
対策	①グラビア印刷機不使用时は、ブレードに保護カバーを取り付ける。 ②作業中は耐切創手袋を使用する。 ③水平展開として、他のグラビア印刷機にもブレードに保護カバーの取り付け。					
	対策分類 ^{※2)} : 1-3, 1-6					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)