

| 整理No. | | 2017-26 | | 労働災害状況調査表 | | | |
|-------------------------------|---|---|-----------|--|-----|------|----|
| 発生会社 事業所 | | | | | | | |
| 災害発生日時 | | 2016年 8月 29日(月) 14時45分 天候(晴れ) 温度(°C)湿度(%) | | | | | |
| 災害区分 | | 不休災害 | | 休業災害(休業: 日) | | | |
| 被災者 | 部門 | 生産部門 | | 雇用形態 正社員(、派遣、契約、その他(パート)) | | | |
| | 年齢 | 24歳 | 性別: (男) 女 | 勤続年数 | 0ヶ月 | 経験年数 | 3日 |
| | 傷病名 | 左点状表層角膜炎 | | | | | |
| | 傷病部位 | 左目 | | | | | |
| 災害発生状況 | <p>充填工程の補助作業中にろ過台から塗料が溢れないかの確認をするためにろ過台を覗き込んだところ、振動篩が稼働中であったために塗料が飛び跳ねて左目に入った。すぐに15分以上洗眼したが、翌朝に違和感を感じ病院に行った結果、「左点状表層角膜炎」と診断された。</p> | | | 状況概略(写真orイラスト)  | | | |
| | 災害の型 ^{※1)} 7. 目に入る | | | 作業の形態: 定常、非定常、その他() | | | |
| | 起因物: 振動篩におけるろ過時の塗料 | | | 特記事項 | | | |
| 原因分類 | 1. 人的要因(man): 保護具未着(雇い入れ時ヘルメット、ゴーグル、防毒マスクは配付) | | | | | | |
| | 2. 物に関する要因(machine): | | | | | | |
| | 3. 環境要因(media) | | | | | | |
| | 4. 管理的要因(management): 雇い入れ時の安全教育で説明をしたが、現場での上司からの指導が甘い | | | | | | |
| 対策 | ① 保護具着(雇い入れ時ヘルメット、ゴーグル、防毒マスクは配付) | | | | | | |
| | ② 設備面の対策を検討する。 | | | | | | |
| 対策分類 ^{※2)} : 1-6、2-4 | | | | | | | |

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)