


日塗工 整理No.(日塗工記入)	2017-37	労働災害状況調査表	
発生会社 事業所			
災害発生日時		2017年 7月12日(水) 11時 55分 天候(雨) 温度(28℃)湿度(%)	
災害区分		不 ^レ 休災害 休業災害(休業: 日)	
被災者	部門	製造部	
	雇用形態	正社員 <u>派遣</u> 、契約、その他(パート)	
	年齢	34歳	性別: 男 <u>女</u>
	勤続年数	6年	経験年数 6年
傷病名	病名 (左目角膜上皮欠損)		
傷病部位	左目眼球		
災害発生状況	工場充填作業場にて、手詰め作業ラインの準備(5L缶へ、色名シール貼り)中、6缶ずつPPバンドで結束されている状態の空缶(右写真)を、移動させようとして右写真のように右手で持ち上げた瞬間に空缶が抜け落ち、は <u>跳ね返</u> ったPPバンドが目当たりけをした。		状況概略(写真orイラスト)
			
災害の型 ^{※1)} 3. 激突(当たる)		作業の形態(<u>定常</u> 、非定常、その他())	
起因物: PPバンド		特記事項	
原因分類	1. 人的要因(man): 無意識に結束された空缶のPPバンドだけを持ったこと		
	2. 物に関する要因(machine): PPバンドにおける結束が緩かったこと		
	3. 環境要因(media):		
	4. 管理的要因(management):		
対策	1. 缶メーカーへPPバンドの結束を少し強くするように要請		
	2. 作業者に、6缶結束の空缶を移動させる時、注意することを指導		
	対策分類 ^{※2)} : 2-4危険認識		

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)