

| | | | | |
|----------------------------|--|--------------|--|---|
| 日塗工 整理No. (日塗工記入) | 2017-57 | 労働災害状況調査表 | | |
| 発生会社 事業所 | | | | |
| 災害発生日時 | 2017年 8月 28日(月) 9時 00分 天候(晴れ) 温度(- °C)湿度(- %) | | | |
| 災害区分 | 不 休 災害 休業災害(休業:一日) | | | |
| 被 災 者 | 部門 | 納入業者 | | 雇用形態 正社員、派遣、契約、 <u>その他(業者)</u> |
| | 年齢 | 61歳 | 性別: <u>(男)</u> 女 | 勤続年数 40年 経験年数 40年 |
| | 傷病名 | 首から脊髄にかけての損傷 | | |
| | 傷病部位 | 首から脊髄 | | |
| 災 害 発 生 状 況 | 工場ドラム搬入口で業者がトラック後部あおり部分に乗り荷卸し作業中、積荷ドラムの2段目を降ろした後にとなり列の3段目が落ちてきた。その際にドラムと一緒に荷台より、地上へ転落。 | | 状況概略(写真orイラスト) | |
| | | |  |  |
| | | |  |  |
| | 災害の型 ^{※1)} 4. 飛来、落下 | | 作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他() | |
| | 起因物: 落下ドラム缶 | | 特記事項 | |
| 原 因 分 類 | 1.人的要因(man) | | | |
| | 手順書が無かったため、自分なりのやり方で作業していた | | | |
| | 2.物に関する要因(machine) | | | |
| | - | | | |
| | 3.環境要因(media) | | | |
| | 乗務員に対する教育訓練が不十分であった | | | |
| | 4.管理的要因(management) | | | |
| | 積み込み作業、荷卸し作業の手順書が作成されていなかった | | | |
| 対 策 | ①正しい手順及び不安全状態、行動がわかるよう写真を活用した手順書を作成する | | | |
| | ②作成した手順書を用いて、乗務員への教育を実施する | | | |
| | ③積荷最後尾は、3段積→2段積とする(187本→184本) | | | |
| | 対策分類 ^{※2)} :1-2災害・事故の想定と対応、1-6教育、2-4危険認識 | | | |

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)