



日塗工 整理No.(日塗工記入)	2014-25	労働災害状況調査表				
発生会社 事業所						
災害発生日時		2014年 08月20日(木) 10時 00分 天候(晴) 温度( )℃湿度( )%				
災害区分		○不休災害 休業災害(休業:0日)				
被 災 者	部門	生産部門		雇用形態 ○正社員、派遣、契約、その他( )		
	年齢	35歳	性別: ○男 女	勤続年数 5年 経験年数 1年		
	傷病名	病名 ( 切傷 )				
	傷病部位	右手手のひら				
災 害 発 生 状 況	排水処理場において、曝気槽内の汚水をサンプリングするため右手にガラスコップ2コ、左手に1コを持ち、3段の階段を上ろうとしたとき、安全靴の先が1段目の側面に引っかかり、前のめりになって倒れた時、持っていたガラスコップをエキスバンドメタルの床面に叩きつけた感じになりガラスコップが割れ、割れたガラスで手のひらを切ってしまった。					
						
災害の型 <sup>※1)</sup> 6 の切れ・こすれ		作業の形態:○定常、非定常、その他( )				
起因物: ガラスコップ		特記事項				
原 因 分 類	1.人的要因(man)					
	前日より少し体調が悪かった。					
	2.物に関する要因(machine)					
	サンプリング用の容器に、ガラスコップを使っていたため。					
3.環境要因(media)						
階段の付近にホースなどが乱雑に這わせてあったため。						
4.管理的要因(management)						
ガラスコップは割れることがあるという、取扱い上の危険予知ができていなかった。						
対 策	1. 階段付近のホース等の整理					
	2. サンプリング容器をポリカップに変更,					
	3. 階段の前側開口部閉鎖カバー取り付け					
対策分類 <sup>※2)</sup> :		1-2、2-4				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)