


日塗工 整理No.(日塗工記入)	2014-30	労働災害状況調査表	
発生会社 事業所			
災害発生日時	2014年 5 月14日(水) 16時00分 天候( 晴 ) 温度( °C)湿度( %)		
災害区分	不 <del>休</del> 災害 休業災害(休業:△日)		
被 災 者	部門	調色部門	
	年齢	32 歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
	雇用形態	<input checked="" type="radio"/> 正社員、派遣、契約、その他( )	
	勤続年数	5年	経験年数 5年
傷病名	病名 ( 指裂傷 )		
傷病部位	右手中指先端部分		
災 害 発 生 状 況	調色工場の小口調色設備にて、天切り缶を使用し作業中、添付板作成の為、軍手を外しヘラで塗料を取ろうとして、缶内部に右手を差込、引き上げる際に缶のふちに接触、右手中指先端を裂傷した。		状況概略(写真orイラスト)
			
	災害の型 <sup>※1)</sup>	6	作業の形態: <input checked="" type="radio"/> 定常、非定常、その他( )
	起因物:	天切り缶	特記事項
原 因 分 類	1.人的要因(man) : 軍手を外した。		
	2.物に関する要因(machine) : 天切り缶の状況		
	3.環境要因(media)		
	4.管理的要因(management) : 注意喚起の徹底不足		
対 策	作業は軍手を着用する。		
	石油缶のふちを叩いてならず。 G全体に注意を促し、教育の徹底を図る。 部署に写真を掲示して注意を促す。(4ヶ所)		
対策分類 <sup>※2)</sup> :	1-1、1-6、2-4		
<sup>※1)</sup> ①から選択 <sup>※2)</sup> ②から選択(複数可)			