


日塗工 整理No. (日塗工記入)	2014-3 9	労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時	2014年 9月 24日(水)		天候(-) 温度(- °C)湿度(- %)		
災害区分	(不休災害)		休業災害 (休業:△日)		
被災者	部門	技術部		雇用形態 (正社員)、派遣、契約、その他()	
	年齢	39歳	性別: 男 (女)	勤続年数 7年	経験年数 1年
	傷病名	病名 (切り傷)			
	傷病部位	左指			
災害発生状況	ロールコーター洗浄中、カキトリブレードをウエスで拭いている際に、滑ったため指を裂傷した。			状況概略(写真orイラスト)	
					
	災害の型 ^{※1)}	6. 切れ、こすれ		作業の形態: (定常) 非定常、その他()	
	起因物: カキトリブレード			特記事項	
原因分類	1.人的要因(man)				
	洗浄方法がわからないまま作業を行った。保護具が不十分であった。				
	2.物に関する要因(machine)				
	ブレードが金属であり、切れやすい素材であった。				
原因分類	3.環境要因(media)				
	上位者から洗浄方法についての指導が行われていなかった。				
原因分類	4.管理的要因(management)				
	洗浄方法の手順書が作成されておらず、部内での指示徹底ができていなかった。				
対策	①カキトリブレードの素材を金属からプラスチックへ変更。				
	②過去事例を用いて1回/月以上のKYTを実施。				
	③洗浄方法の手順書を作成し教育を実施。手順書をロールコーター横に設置。				
	対策分類 ^{※2)} : 1-2、1-4、1-6				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)