


日塗工 整理No.		2015-0 3	労働災害状況調査表			
発生会社 事業所						
災害発生場所		第1製造課 D4A工場				
災害発生日時		2014年 10月 8日(水) 8時 10分 天候(晴れ) 温度(19.4℃)湿度(65%)				
災害区分		<input checked="" type="checkbox"/> 不休災害 <input type="checkbox"/> 休業災害 (休業: 日)				
被災者	部門	第2製造課		雇用形態	正社員、 <input checked="" type="checkbox"/> 派遣、契約、その他( )	
	年齢	46歳	性別:	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	勤続年数 4年1ヶ月 経験年数 4年1ヶ月	
	傷病名	病名 (右脚ふくらはぎ肉離れ)				
	傷病部位	右脚ふくらはぎ				
災害発生状況	始業前に満タンの廃溶剤ドラムを 廃溶剤専用パレットへ移動させようとした。 狭い場所でドラムポーター等を使用できず 手作業で行った。 ドラムを押した瞬間、右脚ふくらはぎに違和感と 痛みを感じたため作業を中止した。 様子を見ていたが痛みが治まらなかったため、 病院に行った。 診察結果、右脚ふくらはぎ肉離れであった。			状況概略(写真orイラスト) 		
	災害の型 <sup>※1)</sup> 10 動作の反動 無理な動作			作業の形態: 定常、 <input checked="" type="checkbox"/> 非定常、その他( )		
	起因物: 狭いドラム置場			特記事項		
	原因分類	1.人的要因(man)手作業で無理のある作業を行った。				
		2.物に関する要因(machine)満タンで重いドラムを移動させようとした。				
		3.環境要因(media)道具が使用できないほどの狭い場所であった。				
4.管理的要因(management)不安全作業を注意しなかった。						
対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廃溶剤ドラム置場を検討する。(ドラムクリッパーが使用できる場所へ)</li> <li>・廃溶剤が満タンになれば直ちに指定の置き場へ移動する。</li> <li>・作業前には必ず準備体操を行う。</li> <li>・ドラム扱い時の安全教育を行う。</li> </ul>					
	対策分類 <sup>※2)</sup> : 1-6、2-4、2-6					
備考	類似箇所の摘出:					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)