


日塗工 整理No.(日塗工記入)	2015-29	労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時		2015年1月21日(水) 14時00分 天候(晴) 温度( °C) 湿度( %)			
災害区分		不休災害			
被災者	部門	生産管理部 製造課		雇用形態 正社員	
	年齢	26歳	性別: 男	勤続年数 3年	経験年数 3年
	傷病名	病名 (背筋痛)			
	傷病部位	背中			
災害発生状況			状況概略(写真orイラスト)		
	調色の仕込み業務として石油缶(20Kg)を4缶投入し、5缶目を投入しようとした際に、腰に痛みを感じ、動けなくなった。				
災害の型 <sup>※1)</sup> 9動作の反動、無理な動作		作業の形態: 定常			
起因物: 重量物		特記事項			
原因分類	1.人的要因(man) : 無理な姿勢にて石油缶を持ち上げた。				
	2.物に関する要因(machine) : 重量物(約20Kg)				
	3.環境要因(media) :				
	4.管理的要因(management) : 仕込用原色品であったため、容器に充填可能な量(20kg)の設定となっていた。				
対策	・仕込用20Kg入りの石油缶を廃止するか、もしくは容量変更を検討する。				
	対策分類 <sup>※2)</sup> : 1-4安全設計、 1-6教育、 2-6学習伝承				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)