



日塗工 整理No.(日塗工記入)		2015-35	労働災害状況調査表	
発生会社 事業所				
災害発生日時		2014年 8月 4日(月) 19時00分 天候(晴れ) 温度( )℃湿度( )%		
災害区分		不休災害 休業災害(休業: 日)		
被災者	部門	生産部門		雇用形態 正社員、派遣、契約、その他(パート)
	年齢	25歳	性別: (男) 女	勤続年数 3ヶ月 経験年数 3ヶ月
	傷病名	裂傷		
	傷病部位	右腕前腕部		
災害発生状況	石油缶入りの固形添加剤を全量投入するため、石油缶の天切り作業を行っていた。側面に付着している添加剤を投入しやすくするために石油缶の側面を皮スキで叩いていた際に天切り缶のフタ部分と右腕前腕部が接触し、約5cmの裂傷が生じた。		状況概略(写真orイラスト)	
				
				
災害の型 <sup>※1)</sup>		6. こすれ	作業の形態: 定常、非定常、その他( )	
起因物: 台車		特記事項		
原因分類	1. 人的要因(man): 適切な作業方法では無かった。 指導者の教育指導が不十分であった。			
	2. 物に関する要因(machine):			
	3. 環境要因(media)			
	4. 管理的要因(management)			
対策	① 今回の事例に対する従業員への周知			
	② 耐切削用の腕カバーを着用するために準備し、運用を行う。			
	対策分類 <sup>※2)</sup> : 1-5, 1-6			

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)