

日塗工 整理No.(日塗工記入)	2016-06	労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時		2015年 5月5日(火) 午後4時 天候(晴れ) 温度(22℃)湿度(%)			
災害区分		不 休災害		休業災害	
被災者	部門	管理部		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他(協力会社)	
	年齢	57歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数 30年	経験年数 30年
	傷病名	病名 ()			
	傷病部位	喉			
災害発生状況	休日に事務所棟 社長室からボヤが発生した。		状況概略(写真orイラスト) 右奥が出火した壁部 		
	休日出勤で隣の事務室で事務作業をしていた。				
	煙に気が付き、消火器で消火を行なった。その				
	時に煙を吸い込み、喉に痛みを感じた。				
	消火活動が終了し、消防の確認が終了した時点で救急車で病院に行き、治療を受けた。				
災害の型*8. 有害物との接触		作業の形態: 定常、 <u>非定常</u> 、その他()			
起因物: 出火(ボヤ)		特記事項			
原因分類	1. 人的要因(man) 咄嗟の判断で消火活動を行なった。				
	2. 物に関する要因(machine) 漏電による出火。ビニル電線にネズミのかじり跡があった。				
	3. 環境要因(media) 内壁の断熱材に発泡スチロールを使用。				
	4. 管理的要因(management)				
対策	駆除業者に依頼し、ネズミの駆除を実施した。内壁の断熱材のチェックと貼り替えを実施した。 今回の出火に関して、特に消防よりの勧告等は無し。				
	対策分類**2):		1-2、		

*1) ①から選択

*2) ②から選択(複数可)