


日塗工 整理No.(日塗工記入)		2016-47	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所					
災害発生日時		2016年 9月18日(金) 15時40分 天候(晴) 温度(-°C)湿度(-%)			
災害区分		不 ^① 休災害 休業災害(休業:△日)			
被災者	部門	生産課 製造班		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他()	
	年齢	53歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数 35年	経験年数 6年
	傷病名	病名 (× ×)			
	傷病部位	右目 軽い炎症			
災害発生状況			状況概略(写真orイラスト)		
	塗料製造中、移動タンクに溶剤を投入後、				
	加温した樹脂ドラムを投入した際に溶剤が				
	跳ねて保護メガネ(ヘルメット装着型)の				
	隙間から目に入った。				
	すぐに目を洗浄後、眼科医院にて治療				
軽い炎症と診断。					
災害の型 [※]		8 有害物との接触		作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他()	
起因物: 溶剤		特記事項			
原因分類	1.人的要因(man)				
	保護メガネの装着状態が浅かった。				
	2.物に関する要因(machine)				
	3.環境要因(media)				
対策	4.管理的要因(management)				
	作業手順書の不備				
対策	作業手順の作成(溶剤と樹脂の仕込順序変更)				
	保護メガネをゴーグルタイプを使用する				
	対策分類 [※] 1-5変更管理				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)