

日塗工 整理No. (日塗工記入)		2016-56	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所					
災害発生日時		2016年 6月 30日(木) 10時 00分 天候(晴れ) 温度(- °C)湿度(- %)			
災害区分		不 休 災害 休業災害(休業:△日)			
被 災 者	部門	製造		雇用形態 (正社員)、派遣、契約、その他()	
	年齢	45 歳	性別: (男) 女	勤続年数 27年2か月	経験年数 14年8か月
	傷病名	捻挫			
	傷病部位	右足 甲			
災 害 発 生 状 況	<p>移動バックの蓋を洗浄するため、取り外して洗浄場所へ移動しようとしたときに、右足が左足に当たりバランスを崩した。 右足を着地した時につま先が着いてしまい、そのまま前方に体重がかかり足の甲が無理に折れる感じで転倒した。</p> 		<p>状況概略(写真orイラスト)</p>  <p>巾130cm・重さ10.5kgの蓋を約6m離れた洗浄場所へ移動する際、足が縫れ転倒</p>		
	災害の型 ^{※1)}	2. 転倒		作業の形態: (定常)、非定常、その他()	
	起因物:	足		特記事項	
原 因 分 類	1.人的要因(man)				
	大きく重い蓋を持って歩くため足元が見えず不安定状態であった。				
	2.物に関する要因(machine)				
	SUS製の大きな蓋であり重量(10.5kg)があった。				
3.環境要因(media)					
蓋を外し洗浄場へ移動する際のスペースが狭かった。					
4.管理的要因(management)					
重量物取り扱い、狭所作業スペースにおける危険予知不足。					
対 策	①移動バック充填場のバック置き場周囲のスペース確保。(約45cmの幅を確保)				
	②蓋専用移動用台車を作成し、蓋を持っての歩行作業を廃止する。				
	③重量物を持っての移動と狭所スペースでの作業について、OJTを実施しKYレベルの向上を図る。				
	④現場への注意看板掲示。				
対策分類 ^{※2)} :1-4安全設計、1-6教育、2-4危険認識					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)