


日塗工 整理No.(日塗工記入)	2017-7	労働災害状況調査表	
発生会社 事業所			
災害発生日時	2016年 4月26日(火) 13時 15分 天候( 晴れ ) 温度( °C)湿度( %)		
災害区分	不 <del>休</del> 災害 休業災害(休業: 日)		
被災者	部門	製造	雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他( )
	年齢	43 歳	性別: <u>男</u> 女 勤続年数 10年 経験年数 4年
	傷病名	病名 ( 裂傷 )	
	傷病部位	右手中指	
災害発生状況	天切りした石油缶の材料を仕込み作業中、缶内壁に残った材料をへらでかき集める時、手袋をしていた右手中指が天切りした蓋に当たり切り傷を負った。		状況概略(写真orイラスト)
			
災害の型 <sup>※1</sup> 6. 切れ、こすれ		作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他( )	
起因物: 石油缶、ゴムヘラ		特記事項	
原因分類	1.人的要因(man) 使い捨て手袋のみ着用した状態で掻き取り作業を行った。		
	2.物に関する要因(machine) 天切りした蓋を折り曲げていなかった。		
	3.環境要因(media)		
	4.管理的要因(management) 安全教育		
対策	①天切り部は必ず折り曲げる。 ②掻き取り作業時は皮手袋を使用する。 ③上記掻き取り作業方法の周知徹底を図る。		
	対策分類 <sup>※2</sup> : 1-2、1-3、1-6		

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)