


日塗工 整理No.(日塗工記入)	2017-10	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所				
災害発生日時	2016年 7月11日(月) 15時 30分 天候(雨) 温度(°C)湿度(%)			
災害区分	<input checked="" type="radio"/> 不休災害 <input type="radio"/> 休業災害 (休業: 日)			
被災者	部門	保全	雇用形態 <input checked="" type="radio"/> 正社員、派遣、契約、その他()	
	年齢	35 歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
	傷病名	打ち身		
	傷病部位	左足甲		
災害発生状況	貯水槽の清掃要否の確認をするため、作業員2名で蓋を持上げて移動していた。片方の社員の足元が滑り、貯水槽の蓋を自分の足元に落とした。打ち身部を氷で冷やしたが念のため病院に行き診察を受けた。結果、骨に異常なく湿布薬を処方された。		状況概略(写真orイラスト) 	
	災害の型 ^{※1)}	5. はさまれ、巻き込まれ	作業の形態: 定常 <input checked="" type="radio"/> 非定常、その他()	
	起因物:	重量蓋	特記事項	
	原因分類	1.人的要因(man)		
		足元が悪い状態で重量物の持上げ作業を行った。		
2.物に関する要因(machine)				
蓋が80Kgと重たかった。				
3.環境要因(media)				
重量物を持上げる設備が無かった。				
4.管理的要因(management)				
対策	①重量物持上げ用のホイストクレーンを設置した。			
	対策分類 ^{※2)} : 1-2、1-3、1-4			

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)