

日塗工 整理No.(日塗工記入)	2017-11	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所				
災害発生日時	2016年4月1日(金) 午前9:50 天候(雨) 温度(21℃)湿度(%)			
災害区分	不休災害 休業災害(15日)			
被災者	部門	生産部		
	年齢	20歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	
	雇用形態	正社員、派遣、契約、その他(協力会社)		
	勤続年数	2年	経験年数 2年	
傷病名	病名 剥離骨折			
傷病部位	左足首			
災害発生状況	フォークリフトで工場内にパレットを運ぼうとしていた。急に雨が降ってきてため、急いで扉を開けようとして、フォークリフトから勢いよく飛び降りた。この時に片足で着地し、左足首を捻った。かなりの痛みがあり、直ちに病院で治療した。		状況概略(写真orイラスト)	
				
	災害の型*9. 無理な動作			作業の形態: <input checked="" type="radio"/> 定常、非定常、その他( )
	起因物: フォークリフト			特記事項
原因分類	1. 人的要因(man) あわてた行動。 不安全行動。 危険察知不足。			
	2. 物に関する要因(machine) 特に無し。			
	3. 環境要因(media) 急な降雨のため、パレットを濡らさないようにという意識が強かった。			
	4. 管理的要因(management) あわてないで、落ち着いて作業を行なうようにという指示・注意が不足していた。			
対策	①安全教育を実施。			
	②他の工場にも、事故発生について周知する。			
	③あわてずに落ち着いて作業を行なうように指示を出した。			
対策分類**2):	1-6、2-4			

\*1) ①から選択

\*2) ②から選択(複数可)