

日塗工 整理No.	2017-32	労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生場所					
災害発生日時	2016年11月15日(火) 11時00分				
災害区分	不 <del>休</del> 災害		休業災害(休業:日)		
被 災 者	部門	技術部門		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他( )	
	年齢	32歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数 7年	経験年数 7年
	傷病名	病名 (皮膚の炎症)			
	傷病部位	両眼周辺			
災 害 発 生 状 況	塗装作業をする為に、壁に引っ掛けてある有機		状況概略(写真orイラスト)		
	有機溶剤(アルコール系)入りのスプレーガンを				
	取ろうとしたところ、ガンのタンク部分が外れて				
	落下。下部にあるエア配管に衝突し、跳ねた				
	際に、タンク内の有機溶剤が顔面に向けて				
	飛散した。				
災害の型 <sup>※1)</sup> 4、7、9		作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他( )			
起因物:スプレーガン、有機溶剤		特記事項 なし			
原 因 分 類	1.人的要因(man)				
	・保護眼鏡の着用無し ・片手で取ろうとした				
	2.物に関する要因(machine)				
	・スプレーガンのタンク部の締め付けが悪い ・ガンの設置場所が高い				
対 策	3.環境要因(media)				
	・なし				
対 策	4.管理的要因(management)				
	・保護眼鏡着用の作業標準において、眼鏡着用者に対して着用を不要としていた				
	・該当の作業標準書において、眼鏡着用者も保護眼鏡の着用を義務付けた。また、その周知と教育を実施した。				
	・ガンの締めり部を目印で表示 ・ガンの置場を塗装ブース内に専用棚で新規に設置。平置きにした。				
対策分類 <sup>※2)</sup> :1-4、1-5、1-6、2-4、2-6					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)