

日塗工 整理No.(日塗工記入)	2017-47	労働災害状況調査表		
発生会社 事業所				
災害発生日時	2017年 12月26日(火) 9時30分 天候(晴れ) 温度(°C)湿度(%)			
災害区分	○不休災害 休業災害(休業:△日)			
被災者	部門	塗料事業部技術部		雇用形態 ○正社員、派遣、契約、その他()
	年齢	33歳	性別: ○男 -女	勤続年数 9年9か月 経験年数 9年9か月
	傷病名	病名 (一) 切創(1cm程度)		
	傷病部位	左手中指		
災害発生状況	①大掃除の合間に試験体の評価を実施。 ②凍害試験塗膜の密着性試験であり、当初は実験台の上に置いて数枚を実施した。 ③大掃除中で試験台の空きスペースが狭くかつ塗膜が固いことや、試験体が結露により滑りやすくなっていたことで右図のように手に持って実施した。 ④カッターの進行方向に指はあったが、試験片より下にあったので問題ないと考え、実施したところ、カッターの刃先が指にあたった。 ⑤尚、同一部門では4年前のカッターによる切創事故を受けて、カッター使用時には耐切創手袋の着用を義務付けし、手元にあったが、装着していなかった。		状況概略(写真orイラスト) 	
	災害の型 ^{※1)}	6.切れ、こすれ		作業の形態:○定常、非定常、その他()
	起因物:カッター、塗膜試験片	特記事項:		
原因分類	1.人的要因(man)			
	職場ルール未遵守、あわて作業、危険認識不足			
	2.物に関する要因(machine)			
	耐切創手袋の未装着、作業台スペース			
対策	3.環境要因(media)			
	年末の大掃除中			
対策	4.管理的要因(management)			
	職場ルールの不徹底			
対策	密着試験用治具の作成			
	安全指導の再徹底			
	緊急時教育訓練(切創事故)の実施			
対策分類 ^{※2)} :		1-6、2-4		

※1) ①から選択 ※2) ②から選択(複数可)