

日塗工 整理No. (日塗工記入)	2017-59	労働災害状況調査表	
発生会社 事業所			
災害発生日時	2017年 11月 14日(火) 11時 00分 天候(雨) 温度(- °C)湿度(- %)		
災害区分	不 休 災害 休業災害(休業:-日)		
被 災 者	部門	営業	
	年齢	61歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
	雇用形態	<input checked="" type="radio"/> 正社員、派遣、契約、その他()	
	勤続年数	36年8か月	経験年数 11年8か月
	傷病名	右肘靭帯損傷、左胸打撲	
	傷病部位	右肘、左胸	
災 害 発 生 状 況	建物調査のため、雨天の屋上タラップ(ステンレス製)を下りる途中、足と手を滑らせ、タラップを握っていた右手を踏ん張った際に右肘を捻り靭帯を損傷し左胸を打撲した。		状況概略(写真orイラスト)
			<p>高さ 約2.5M 外壁</p>
	災害の型 ^{※1)}	1. 墜落・転落	作業の形態: <input checked="" type="radio"/> 定常、非定常、その他()
	起因物: タラップ	特記事項	
原 因 分 類	1.人的要因(man)		
	保護具(ヘルメット・安全带)未着用、滑り止め手袋の未使用		
	2.物に関する要因(machine)		
	-		
	3.環境要因(media)		
	雨でタラップが滑りやすくなっていた		
	4.管理的要因(management)		
	作業慣れで油断していた		
対 策	①調査時のタラップ使用時は保護具の着用と滑り止め手袋の使用を徹底する		
	②過信せずに安全を意識して行動する(現場調査時は運用手順で教育実施)		
	対策分類 ^{※2)} :1-2災害・事故の想定と対応、1-3リスクアセスメント、1-6教育、2-4危険認識		

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)