



整理No. 2018-15		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時		2017年 4月 19日(木) 13時 30分 天候(晴れ) 温度(℃)湿度(%)			
災害区分		不 休 災害 休業災害(休業:△日)			
被災者	部門	製造部門		雇用形態 (正社員)、派遣、契約、その他()	
	年齢	30 歳	性別: (男) 女	勤続年数 10年 ヶ月	経験年数 2週間
	傷病名	病名 (薬傷)			
	傷病部位	口元から首にかけて			
災害発生状況	① タンクにプロピルアミンを仕込む為、缶に空気穴をあけようとしていた。		状況概略(写真orイラスト)  		
	② 缶に内圧がかかっていることに気付いていなかったのので、金ペラをハンマーで叩いたとき、プロピルアミンが噴出し、口元から首の辺りに飛散した。				
	③ その他の部位に飛散はなかったが、看護師の指示により体全体をシャワーで洗浄した。				
	④その後、病院を受診し、特に薬傷が認められなかったが、念のため処方薬と塗り薬を貰った。				
災害の型 ^{※1)} : 8 有害物との接触		作業の形態 (定常)、非定常、その他()			
起因物: 缶(内圧上昇)		特記事項 特になし			
原因分類	1.人的要因(man):アミン専用の保護具未着用				
	2.物に関する要因(machine):当該作業の専用治具未使用				
	3.環境要因(media):特に無し				
	4.管理的要因(management):異動者へのOJT不足				
対策	①エア抜き専用治具使用を徹底する。				
	②KYワンポイントを作成し、それを用いて教育を実施する。				
	③作業台帳へ専用治具使用の文言を追記する。				
	④新人用と異動者用のワンポイント集を作成し、活用していく。				
対策分類 ^{※2)} : 1-2 災害・事故の想定と対応、1-6 教育、2-1 マネジメント、2-4 危険認識					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)