


整理No. 2018-26		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時		2017年 12月27日(水) 10時00分 天候(晴) 温度(℃)湿度(%)			
災害区分		不休災害 休業災害 (休業:30日)			
被災者	部門	生産技術課		雇用形態 (正社員、派遣、契約、その他())	
	年齢	62歳	性別: (男) 女	勤続年数	43年
	傷病名	骨折			
	傷病部位	左膝			
災害発生状況	脚立に乗って不安定な姿勢でプラントの粉じんダクトに堆積した粉をエアで払い落とす作業中に足を踏み外して落下した。		状況概略(写真orイラスト)		
					
災害の型※1) 落下		作業の形態: 定常、非定常、その他()			
起因物: 脚立		特記事項			
原因分類	1. 人的要因(man)				
	ベテラン作業者のなれ・過信によるもの				
	2. 物に関する要因(machine)				
	脚立				
3. 環境要因(media)					
脚立の上に乗っ手の作業					
4. 管理的要因(management)					
監督者、サポートのいない中で作業					
対策	脚立の最上部に乗っての作業は、絶対に行わない				
	安全な脚立の購入を検討する				
	危険予知教育を行う				
	ひとり作業ではなく、必ずサポートを付ける				
対策分類※2):					

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)