


整理No.2018-28		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時		2017年10月26日(木) 9時30分 天候(曇) 温度()℃ 湿度()%			
災害区分		不休災害			
被災者	部門	生産管理部 製造課		雇用形態 正社員	
	年齢	19歳	性別: 男	勤続年数 0.5年	経験年数 0.5年
	傷病名	病名 (右手示指の切創)			
	傷病部位	右手示指			
災害発生状況	前練り作業中に添加剤を投入するため、石油缶の天板を缶きりにて切っている際に切り口のバリに右手示指が接触し切創した。		状況概略(写真orイラスト)		
					
災害の型 ^{※1)} 6 切れ		作業の形態 : 定常			
起因物 : 石油缶		特記事項			
原因分類	1.人的要因(man) : 保護具着用の指示は受けていたが、これぐらい、大丈夫であると油断し、素手で作業を行った。				
	2.物に関する要因(machine) :				
	3.環境要因(media) :				
	4.管理的要因(management) : 製造作業中の保護具着用状況までの監視ができていなかった。				
対策	<ul style="list-style-type: none"> ・作業時には保護具の使用を徹底する。 ・作業者間の相互の声掛け運動の推進。 				
	対策分類 ^{※2)} :		1-6教育、 2-4危険認識		

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)