

日塗工 整理No.(日塗工記入)		2018-5		労働災害状況調査表		
発生会社 事業所						
災害発生日時		2017年 6月 6日(火) 9時 55分 天候( 晴れ ) 温度( °C)湿度( %)				
災害区分		不 <del>休</del> 災害 休業災害(休業: 日)				
被 災 者	部門	製造		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他( )		
	年齢	18 歳	性別: <u>男</u> 女	勤続年数 0.1年	経験年数 0.1年	
	傷病名	薬傷				
	傷病部位	頬				
災 害 発 生 状 況	新入社員がタンクで配合作業を行う際、タンク壁の掻き取り作業を行っている時に塗料の跳ね返りがあり塗料が頬に付着した。 休憩時間まで5分でありそのまま作業を続けた。 休憩に入り、顔を洗ったが帰宅後には付着部分がやけどのような状態となっていた。		状況概略(写真orイラスト) 			
	災害の型 <sup>※1)</sup>		8. 有害物への接触		作業の形態: <u>定常</u> 、非定常、その他( )	
	起因物:		特記事項			
	原 因 分 類	1.人的要因(man) 安全教育ですぐに拭き取り石鹼で洗い流すことは教わっていたが、行わなかった。				
		2.物に関する要因(machine)				
3.環境要因(media) 休憩時間まで僅かの時間と考えた。						
4.管理的要因(management) 新規入場者の教育不足、作業管理不足						
対 策	①再度、作業の安全教育を実施					
	②新入社員の行動については最新の注意を払い指導管理する。					
対策分類 <sup>※2)</sup> :		1-3、1-4				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)