


整理No.2018-51		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時		2018年 3月27日(火) 14時10分 天候(晴) 温度(-℃)湿度(-%)			
災害区分		不休災害 休業災害(休業: 日)			
被災者	部門	品質管理課		雇用形態 正社員、派遣、契約、その他()	
	年齢	46歳	性別: 男 女	勤続年数 26年	経験年数 9年
	傷病名	病名 (裂傷)			
	傷病部位	左手親指先裂傷			
災害発生状況	状況概略(写真orイラスト)				
	<p>研磨室にて、電動丸のこぎりを用いてシナ合板を15cm×3cmの大きさに切断中、切断後の板を左手で取り除こうとした際に、親指の先が回転中の刃に接触し裂傷した。</p>				
					
	直ちに、病院に行き数針縫う縫合手術を行った。				
災害の型 [※]		6 切れ、コスレ		作業の形態: 定常、非定常、その他()	
起因物:		丸ノコギリ		特記事項	
原因分類	1.人的要因(man)				
	安全カバーをしていなかった。(カバーにより板表面に傷が入る)				
	2.物に関する要因(machine)				
	切断サイズが小さく、枚数も多かった。				
3.環境要因(media)					
4.管理的要因(management)					
板に傷がつくなどの情報共有不足。					
対策	安全カバーを下ろした時に板表面傷がつかないように調整し、カバーすることの徹底。				
	切断時の板を押さえる治具製作。また、その治具で板を取り除く事が出来る様にした。				
対策分類 [※]		1-6教育 1-2事故の想定と対応			

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)