


| 整理No.2019-2                           |  | 労働災害状況調査表                                       |   |                               |             |
|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------|
| 発生会社 事業所                              |  |   |   |                               |             |
| 災害発生場所                                |  | コンテナ洗浄場   |   |                               |             |
| 災害発生日時                                |  | 2018年 8月 21日(金) 11時00分 天候(晴れ) 温度(27.7℃) 湿度(83%) |   |                               |             |
| 災害区分                                  |  | 不休災害  |   | 休業災害(休業:△日) <b>重大ヒヤリ</b>      |             |
| 被災者                                   | 部門   | 第1製造課   |   | 雇用形態 <b>正社員</b> 、派遣、契約、その他( ) |             |
|                                       | 年齢   | 35歳   | 性別: <b>男</b> 女  | 勤続年数 11年6ヶ月                   | 経験年数 11年6ヶ月 |
|                                       | 傷病名  | 病名 (足首捻挫)                                       |   |                               |             |
|                                       | 傷病部位   | 右足首   |   |                               |             |
| 災害発生状況                                | 8月21日(火)11時頃、1tコンテナを洗浄しようとコンテナ洗浄場に行ったが、使用していたためいつもと違う洗浄場を使用した。             |   | 状況概略(写真orイラスト)  |                               |             |
|                                       | 2段(高さ60cm、手摺なし、足固定なし)の架台に乗って洗浄作業をし、洗浄が終わったので架台を降りようとしたところ、バランスを崩して足を踏み外した。 |   |  |                               |             |
|                                       | その後、作業に支障はなかったが休憩中に痛みが出始めたため終業後に病院に行き足首捻挫の診断を受けた。翌日からゆっくりであるが作業を開始した。      |   |   |                               |             |
| 災害の型 <sup>※1)</sup> 1墜落・転落            |  | 作業の形態: <b>定常</b> 、非定常、その他( )                    |   |                               |             |
| 起因物: 架台                               |  | 特記事項  |   |                               |             |
| 原因分類                                  | 1.人的要因(man) : 足元をよく見ずに降りた。注意不足。  |   |   |                               |             |
|                                       | 2.物に関する要因(machine) : 架台に手摺がなく固定していなかったため不安定だった。                            |   |   |                               |             |
|                                       | 3.環境要因(media) : いつもと違う洗浄場を使用した。  |   |   |                               |             |
|                                       | 4.管理的要因(management) : 洗浄場に足元注意の注意喚起の表示等がなかった。                              |   |   |                               |             |
| 対策                                    | 1.基本ルールを徹底するよう再教育を行う。  |   |   |                               |             |
|                                       | 2.手摺付きで安定した架台に更新する。  |   |   |                               |             |
| 備考                                    | 3.予備の洗浄場も主洗浄場と同様の設備を設置する。  |   |   |                               |             |
|                                       | 4.足元注意の表示をする。  |   |   |                               |             |
| 対策分類 <sup>※2)</sup> : 1-1、1-6、2-4、2-6 |  | 類似箇所の摘出:  |   |                               |             |
|                                       |  |   |   |                               |             |
|                                       |  |   |   |                               |             |

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)