

整理No. 2019-24		労働災害状況調査表			
発生会社 事業所					
災害発生日時		2018年 7月 20日(金) 17時 50分 天候( 晴れ) 温度( °C)湿度( %)			
災害区分		不 <del>休</del> 災害 休業災害(休業:△日)			
被災者	部門	構内物流会社		雇用形態 <u>正社員</u> 、派遣、契約、その他( )	
	年齢	56歳	性別:	<u>男</u> 女	勤続年数 年 ヶ月 経験年数 年 ヶ月
	傷病名	頭部外傷性頭皮下血腫(たんこぶ)			
	傷病部位	頭			
災害発生状況	①トラックに積み込み済みの荷物に荷札の貼り忘れがあったため、トラックの荷台に上がって荷札の貼付けを行った。		状況概略(写真orイラスト) 		
	②その後、トラックの荷台から後ろ向きで降りよした時、バランスを崩して荷台から落下し、頭を打った。この際、ヘルメットは着用していた。				
	③被災者の意識がはっきりしていなかったため、救急車を呼び病院に搬送した。診断結果は、頭部外傷性頭皮下血腫(たんこぶ)であり、大事には至っていない。				
災害の型 <sup>※1)</sup> :1 墜落・転落		作業の形態:定常、 <u>非定常</u> 、その他( )			
起因物:トラック荷台		特記事項 特になし			
原因分類	1.人的要因(man): ルールの不遵守、KY不足				
	2.物に関する要因(machine): 特に無し				
	3.環境要因(media): 特に無し				
	4.管理的要因(management): 積み込み後の荷物への作業実施時の作業手順無し				
対策	①構内物流担当者は、荷台に上がった作業(非定常作業)は実施しない。				
	②今回のように、積み込みの終わった荷物に対して作業をするときは、運転手に連絡・確認後、一旦荷物を荷台から降ろして作業を行う。				
	対策分類 <sup>※2)</sup> : 1-2災害・事故の想定と対応、1-5変更管理、1-6教育、2-4危険認識				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)