

整理No. 2019-28		労働災害状況調査表					
発生会社 事業所							
災害発生日時		2018年 9月12日(水) 10時 30分頃 天候( 晴れ ) 温度( 23 ℃)湿度(80%)					
災害区分		<input checked="" type="radio"/> 不休災害 <input type="radio"/> 休業災害(休業:△日)					
被災者	部門	製造課		雇用形態 <input checked="" type="radio"/> 正社員、派遣、契約、その他( )			
	年齢	40 歳	性別: <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	勤続年数 15年	経験年数 13年		
	傷病名	病名: 右足関節捻挫・右足関節外側側副靭帯損傷(全治19日)					
	傷病部位	右足くるぶし・足首					
災害発生状況	空ドラムを、空ドラム置き場まで運搬し、置き場所の手前でブレーキを踏んだが利き過ぎたため空ドラムが1本、パレットから落下し、転がり始めた。慌ててリフト右側のステップを踏まずに飛び降りて右側の足首を強く内側に捻った。			状況概略(写真orイラスト) 			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ドラム缶は、パレットに4本縦積み。</li> <li>・落ちたドラム缶は、前方右側の1本。</li> <li>・ゴムバンド等での固定はなし。</li> <li>・リフトは傾斜の手前で停車。</li> </ul>						
	災害の型 <sup>※</sup> 9					作業の形態: <input checked="" type="radio"/> 定常、非定常、その他( )	
	起因物: リフトのステップ					特記事項	
原因分類	1. 人的要因(man)						
	慌ててリフトから飛び降りた。						
	2. 物に関する要因(machine)						
	急ブレーキを掛けた為、ドラムが落下した。						
対策	3. 環境要因(media)						
	空ドラム置き場が傾斜のついた場所だったので、落下したドラムが転がり出した。						
	4. 管理的要因(management)						
	ブレーキの掛け方とリフトの降り方が正常でなかった。						
対策	1: ブレーキは、止まりたい場所の少し手前からスピードを徐々に落として、ゆっくりとブレーキを踏み、荷物を落下させないように止まる。						
	2: どんなに急いでいても、リフトから降りる時はステップを踏んで周りを確認し、落ち着いて降りる。						
3: 空ドラム缶など、ゴムバンド等で固定するよう努める。							
対策分類 <sup>※2)</sup> : 1 1-2 1-6 2-4							

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)