


整理No.2019-36		労働災害状況調査表					
発生会社 事業所							
災害発生日時		2019年5月16日(木) 9時30分 天候(晴) 温度()℃ 湿度()%					
災害区分		休業災害 (89日)					
被災者	部門	生産管理部 製造課		雇用形態 正社員			
	年齢	51歳	性別: 男	勤続年数 30年	経験年数 20年		
	傷病名	病名 (打撲、挫創)					
	傷病部位	右胸、右腕、右足					
災害発生状況	工場棟1F 移動槽充填エリアで石油缶への小分作業中、仮置きしておいた空缶を取りに行こうとした時、パレット上で躓き、激しく転倒し、右胸・右腕・右足を強打し立ち上がることができなくなった。		状況概略(写真orイラスト) 				
	災害の型 ^{※1)} 2 転倒					作業の形態 : 定常	
	起因物 : パレット					特記事項: 強打撲と挫創により、蜂窩織炎を発症し歩行困難な状況となった。	
原因分類	1.人的要因(man) : パレットの上を移動した。						
	2.物に関する要因(machine) : パレットを使用する作業はまだ先であったが、床面に用意をしていた。						
	3.環境要因(media) : 狭いスペースで作業をしていた。						
	4.管理的要因(management) : パレット上を通行しないように徹底できていなかった。						
対策	<ul style="list-style-type: none"> ・パレットは使用する際に準備する。 ・作業スペース確保を促す啓蒙表示の実施。 						
	対策分類 ^{※2)} :		1-6 教育、 2-4 危険認識				

※1) ①から選択

※2) ②から選択(複数可)